

Umweltinspektionsbericht Märkischer Kreis
zur Umweltrevision eines Blockheizkraftwerkes

Betreiber:

Märkisches Werk GmbH
Haus Heide 21
58553 Halver

Betriebsstandort:

Haus Heide 21
58553 Halver

Datum der Überwachung: 16.02.2016

Dauer: 1,5 Std. vor Ort

Zuständige Behörde:

Fachdienst 46 (Immissionsschutz)

Beteiligte Behörden:

Fachdienst 45.2 (Gewerbliche Wasserwirtschaft)

Schwerpunkt der Inspektion:

- Überprüfung einer genehmigungsbedürftigen Anlage nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (Verbrennungsmotorenanlage gemäß Ziffer 1.2.3.2, Verfahrensart V, der 4. BImSchV)
- Überprüfung von HBV- und Lageranlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Grundlage der Überwachung:

§ 52 Bundes-Immissionsschutzgesetz (Rechtsvorschriften, Genehmigungsbescheide, Betriebspläne, sonstige Unterlagen des Betreibers)

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (VAWS)

Ergebnis der Überwachung:

Keine Mängel