

Umweltinspektionsbericht Märkischer Kreis
zur Umweltrevision von thermischen Entlackungsanlagen

Betreiber:

KBL Baurhenn + Lux GmbH
Lösenbacher Landstraße 126
58513 Lüdenscheid

Betriebsstandort:

Lösenbacher Landstraße 126
58513 Lüdenscheid

Datum der Überwachung: 08.03.2016

Dauer: 1,0 Std. vor Ort

Zuständige Behörde:

Fachdienst 46 (Immissionsschutz)

Beteiligte Behörden:

Fachdienst 45.2 (Gewerbliche Wasserwirtschaft)

Schwerpunkt der Inspektion:

- Überprüfung von zwei genehmigungsbedürftigen Anlage nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (Anlagen zur Reinigung von Werkzeugen, Vorrichtungen oder sonstigen metallischen Gegenständen durch thermische Verfahren, soweit der Rauminhalt des Ofens 1 Kubikmeter oder mehr beträgt, gemäß Ziffer 10.20, Verfahrensart V, der 4. BImSchV)
- Überprüfung von HBV- und Lageranlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Grundlage der Überwachung:

- § 52 Bundes-Immissionsschutzgesetz (Rechtsvorschriften, Genehmigungsbescheide, Betriebspläne, sonstige Unterlagen des Betreibers)
- Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (VAwS)

Ergebnis der Überwachung:

Geringfügige Mängel