

Umweltinspektionsbericht Märkischer Kreis zur Umweltrevision einer Duroplastfertigung

Betreiber:

PEHA Elektro GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 4
58553 Halver

Betriebsstandort:

Daimlerstraße 4
58553 Halver

Datum der Überwachung: 14.11.2016

Dauer: 3,0 Std. vor Ort

Zuständige Behörde:

Märkischer Kreis als Untere Immissionsschutzbehörde (Fachdienst 46)

Schwerpunkt der Inspektion:

Überprüfung einer genehmigungsbedürftigen Anlage nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, welche gemäß § 4 BImSchG. Genehmigungsbescheid 32.30.11-962.0012/15/5.8 vom 15. Februar 2016.

Grundlage der Überwachung:

§ 52 Bundes-Immissionsschutzgesetz (Rechtsvorschriften, Genehmigungsbescheid, Betriebspläne, sonstige Unterlagen des Betreibers)

Gesamt-Ergebnis der Überwachung:

Keine Mängel

Beteiligte Behörden:

Fachdienst 44 (Untere Abfallwirtschaftsbehörde)

Rechtsgrundlage: Kreislaufwirtschaftsgesetz; Satzung über die Abfallwirtschaft im Märkischen Kreis, Gewerbeabfallverordnung;

Fachdienst 45.2 (Gewerbliche Wasserwirtschaft)

Rechtsgrundlagen: WHG, VAWS, TRwS in Verbindung mit ATV Arbeitsblättern