

Umweltinspektionsbericht Märkischer Kreis

zur Umweltrevision Steinbruch und Brech- und Klassieranlage

Betreiber:

Steinbruch Lasbeck GmbH

Betriebsstandort:

Lasbecker Weg, 58642 Iserlohn-Letmathe

Datum der Überwachung:

26.04.2017

Dauer:

insgesamt 3 Stunden

Zuständige Behörde:

Fachdienst 46 (Immissionsschutz)

Beteiligte Behörden:

FD 43, 44, 45

Schwerpunkt der Inspektion:

- Überprüfung Steinbruch (MÜÜ 1)
- Überprüfung Brech- und Klassieranlage (MÜÜ 2)
- Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Umgang mit nicht gefährlichen Abfällen

Grundlage der Überwachung:

- § 52 Bundes-Immissionsschutzgesetz (Rechtsvorschriften, Genehmigungsbescheide, Betriebspläne, sonstige Unterlagen des Betreibers)
- Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (VAwS)

Ergebnis der Überwachung:

Keine Mängel