

## **Umweltinspektionsbericht Märkischer Kreis**

### **zur Umweltrevision eines Heizkraftwerkes**

**Betreiber:**

Jedowski GmbH & Co. KG  
Auf dem Werenfeld 9  
58802 Balve

**Betriebsstandort:**

Auf dem Werenfeld 9  
58802 Balve

**Datum der Überwachung:** 23.03.2015

**Dauer:** 1,0 Std. vor Ort

**Zuständige Behörde:**

Fachdienst 46 (Immissionsschutz)

**Beteiligte Behörden:**

Fachdienst 45 (Gewerbliche Wasserwirtschaft)  
Fachdienst 46 (Bauaufsicht)

**Schwerpunkt der Inspektion:**

Überprüfung einer genehmigungsbedürftigen Anlage nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, welche am 21.07.1993 durch das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Hagen Gz.: -42.086.00/92/0705.2-F/Ga- gemäß § 4 Abs. 1 BImSchG genehmigt wurde.

Überprüfung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen  
Überprüfung der Betriebswassereinleitung

**Grundlage der Überwachung:**

§ 52 Bundes-Immissionsschutzgesetz  
(Rechtsvorschriften, Genehmigungsbescheide, Betriebspläne, sonstige Unterlagen des Betreibers)  
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (VAwS)  
§ 116 Landeswassergesetz (LWG)

**Ergebnis der Überwachung:**

Keine Mängel